

**SCHEDA TECNICA / DATASHEET : ZEUS**

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100%PL	
Spessore / Thickness	mm	2,11	
Peso / Weight	gr/mtl	1330	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>30.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		4	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 46,5 N Trama / Weft : 33,1 N	EN ISO 13937-1
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 1229 N Trama / Weft : 570 N	EN ISO 13934-1
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 1,0 mm Trama / Weft : 1,0 mm	EN ISO 13936-2
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4 - 5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4 - 5 Umido / Wet: 4 - 5	EN ISO 105-X1

**Manutenzione / Cleaning Instructions**



Temperatura massima 40° C / Maximum 40° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Moderata essiccazione in asciugatrice / Mild drying processes



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

Non usare detersivi aggressivi. Un panno di cotone umido è idoneo per la maggior parte delle macchie. Non strofinare con forza.

Rimuovere le macchie tamponando / assorbendo.

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detersivi non adatti o uso improprio.

**Caratteristiche / Features**

Idrorepellente / Water repellent

**Certificazioni / Certifications**

BS 5852-1 : 1979

TB 117 : 2013

Conforme alla norma REACH / REACH compliant

*Dissolvenza, abrasioni ed invecchiamento visivo (scurimento/patina) sono tipiche del prodotto. L'esposizione alla luce, l'abrasione e l'usura possono provocare scolorimento in superficie.*

*Fading, abrasion marks and visual ageing (darkening/patina) are typical of the product. Exposure to light, abrasion and wear may cause a certain amount of discolouration in surface.*

Do not use aggressive cleaners; a damp cotton cloth is best for most stains. Do not rub vigorously; to remove stains primarily by dabbing/absorption.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care, unsuitable cleaners or improper use.